

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система	удовл.	-
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	удовл.	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к капитальному ремонту не требует.

Представитель собственников: Светлов А.А.

Директор Коносова И.В.

Техник Кудряева Е.В.

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: г. Черногоorsk , Т.Филимонова 175
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1990
- 5.Материал стен: кирпич
- 6.Этажность: 9
7. количество подъездов 2
8. количество квартир 53
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 1 (ФИО) Светлов А.А.

Директор Концова И.В.

Техник Худякова Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство		
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл.</u>	
3	Несущие стены	<u>удовл., сухо</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)		-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система	удовл.	-
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения		-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
в отопительному сезону 2019-2020г. готов

Представитель собственников: Калинова Н.И. Край

Директор Копылова Н.В.

Техник Хлуднева Е.В.

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, ул. Тихонова 26
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1993
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 90
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 52 (ФИО) Калинова Н.И.

Директор Колосова Н.В.

Техник Хищенко Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл., сухо</u>	
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)		-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система	удовл.	-
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения		-
21	Балконы	удовл.	-
		удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к дальнейшему ремонту 2019-2020 г. готов.

Представитель собственников: Александровская Т.В.

Директор Коносова Н.В.

Техник Хуторцева Е.В.

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: г. Черногоorsk , Калинина 20
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1984
- 5.Материал стен: панели
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 28
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 57 (ФИО) Артановская Т.И.

Директор Киселева И.В.

Техник Хлусцева Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл., сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)		-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система	удовл.	-
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения		-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к общедомовому счету 2019-2020 годов

Представитель собственников:

Киб

Директор Коносова Н.В.

НВ

Техник Хаудиева Е.В.

ЕВ

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: г. Черногоorsk, Калинина 13
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1984
- 5.Материал стен: панели
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 60
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 17 (ФИО) Жива АА

Директор Колесова Н.В.

Техник Худякова Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. еуро</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение		-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	- удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к отопительному сезону 2019-2020 год

Представитель собственников: Монетов А.В.

Директор Копосова Н.В.

Техник Исидорова Е.В.

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения		-
21	Балконы	- удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к отопительному сезону 2019 - 2020. год

Представитель собственников: Юрина Е.И.

Директор Копосова Н.В.

Техник Иудина Е.В.

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
 2. Адрес: г. Черногоorsk, Коммунальнов 10^а
 3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
 4. Год постройки: 1974
 5. Материал стен: панели
 6. Этажность: 5
 7. количество подъездов 6
 8. количество квартир 90
 9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
 10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются
- Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:
- Комиссия в составе:
- Представитель собственников: кв № 70 (ФИО) Юрина Е.М.
- Директор Копосова Н.В.
- Техник Кудрява Е.В. (ФИО)
- Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл., емо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Кошоноватов 10
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1977
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 8
8. количество квартир 115
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 106 (ФИО) Монетов А В

Директор Копосова Н.В.

Техник Муднева Е В (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, суро</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	- удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии
к отопительному сезону 2019-2020. год

Представитель собственников: Кулиментьева И.В.

Директор Копосова Н.В.


Техник


Ишудиева Е.В.

9	Проемы (окна, двери)	удовл	-
10	Наружная отделка	удовл	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	удовл	-
14	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	
17	- газоснабжение	удовл	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения		-
21	Балконы	- удовл	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии, к отопительному сезону 2019-2020г. готов

Представитель собственников: Самонников Н.Ф. 

Директор Копосова Н.В. 

Техник Муднева Е.В. 

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: г. Черногоorsk , Коммунальнов 8а
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1974
- 5.Материал стен: панели
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов 8
8. количество квартир 119
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 58 (ФИО) Ванюшкин Н.Ф.

Директор Копосова Н.В.

Техник Плужнева Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, суро</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения		-
21	Балконы	- удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к отопительному сезону 2019 - 2020. год

Представитель собственников: Маркарова Н.А. *Маркарова*

Директор Конюсова Н.В. *Н.В.*

Техник Пуднова Е.В. *Е.В.*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: г. Черногоorsk, Коммунальный 88
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1974
- 5.Материал стен: панели
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов 8
8. количество квартир 119
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 55 (ФИО) Маринарова Н.А.

Директор Копосова Н.В.

Техник Хмуднова Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, ещ</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	-удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к отопительному сезону 2019-2020г. готов

Представитель собственников: Бородина Р.С. *Бар*

Директор Копосова Н.В. *НВ*

Техник Игуднева Е.В. *Игуд*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
 2. Адрес: г. Черногоorsk, Коммунальцев ВВ
 3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
 4. Год постройки: 1974
 5. Материал стен: панели
 6. Этажность: 5
 7. количество подъездов 4
 8. количество квартир 59
 9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
 10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются
- Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:
- Комиссия в составе:
- Представитель собственников: кв № 48 (ФИО) Бородин Р.С.
- Директор Кенесова Н.В.
- Техник Пудьева Е.В. (ФИО)
- Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, ещю</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: г. Черногоorsk , Коммунальный 8
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1973
- 5.Материал стен: панели
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов 8
8. количество квартир 116
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 83 (ФИО) Климентьева И.В.

Директор Конорова Н.В.

Техник Исидорова Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, сущ</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	,	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	удовл.	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	- удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к отопительному сезону 2019-2020гг готов

Представитель собственников: Кривоша Н.С.

Директор Копосова Н.В.

Техник Пудкова Е.В.

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Коммунальный 2
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1991
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 9
7. количество подъездов 1
8. количество квартир 40
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 41 (ФИО) Кривоша Н.Е

Директор Копеева Н.В

Техник Илуднева Е.В (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл., охв.</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- щ/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение		-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения		-
21	Балконы	-удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии к отопительному сезону 2019-2020г. готов

Представитель собственников: Горбачева Т.Е.



Директор Конюхова Н.В.



Техник Муднева Е.В.



АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск

« 13 » 09 2019г.

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: г. Черногорск, Космонавтов 4
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1983
- 5.Материал стен: панели
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 60
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 15 (ФИО) Горбачева Т.Е.

Директор Конюхова Н.В.

Техник Ишуднева Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл., еуро</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	


9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	-	-


Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
и отопительному сезону 2019-2020г. готов



Представитель собственников: Менянцева Л.А.

Директор Копысова Н.В. 

Техник Илуднева Е.В. 

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: г. Черногоorsk, Космонавтов 6
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1974
- 5.Материал стен: панели
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 60
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 44 (ФИО) Менанцева Л.А.

Директор Копосова Н.В.

Техник Иудина Е.В. (ФИО)


Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, убо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- ц/отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение		-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	- удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к отопительному сезону 2019-2020 г. готов

Представитель собственников: Юров А.В. 

Директор Копылова Н.В. 

Техник Пудьева Е.В. 

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: г. Черногоorsk , Юбилейная 12
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1975
- 5.Материал стен: панели
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 85
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 65 (ФИО) Юнов А В

Директор Конюхова М.В

Техник Исидорова Е.В (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- щ/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение		-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	- удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к отопительному сезону 2019-2020г. готов

Представитель собственников: Васильченко А.Н.

Директор Конасова Н.В.

Техник Иудина Е.В.

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Н.Билинная 14
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1978
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 57
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 42 (ФИО) Васильченко Л.Н.

Директор Копосова Н.В.

Техник Ишуднева Е.В. (ФИО)


Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	


9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение		-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	- удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к отопительному сезону в 2019-2020 году

Представитель собственников: Силинская О.Н. 

Директор Копосова Н.В. 

Техник Ишуднева Е.В. 

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: г. Черногоorsk , Юбилейная 16
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1988
- 5.Материал стен: панели
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 72
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 62 (ФИО) Силинская О.Н.

Директор Копеева Н.В.

Техник Иудина Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл, еumo</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система	удовл.	-
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	удовл.	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к отопительному сезону 2019-2020г. готов.

Представитель собственников: Кавыгина Т.В.

Директор Конюхова Н.В.

Техник Хлюднева Е.В.

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
 - 2.Адрес: г. Черногоorsk , Бульвар 13
 - 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
 - 4.Год постройки: 1980
 - 5.Материал стен: панели
 - 6.Этажность: 5
 7. количество подъездов 4
 8. количество квартир 59
 - 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
 10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются
- Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:
- Комиссия в составе:
- Представитель собственников : кв № 23 (ФИО) Копеева И.В.
- Директор Копеева И.В.
- Техник Хуциева Е.В. (ФИО)
- Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)		-
10	Наружная отделка	удовл	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл	-
12	Внутридомовая система	удовл	
13	- ц/ отопления	удовл	-
14	- ГВС	удовл	-
15	- ХВС	удовл	-
16	- канализация	удовл	
17	- газоснабжение	удовл	-
18	- электроснабжение	удовл	-
19	Лифты	удовл	-
20	Встроенные помещения		-
21	Балконы	удовл	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии, в полном объеме готов

Представитель собственников:

Буренкин О.А.

Директор *Коносова Н.В.*

Техник

Мурман Е.В.

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Юсуповская 20
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1978
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 85
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 57 (ФИО) Буленикин О.А.

Директор Колосова Н.В.

Техник Хлуднева Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство		
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл</u>	
3	Несущие стены	<u>удовл, сухо</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл</u>	-
5	Перегородки	<u>удовл</u>	
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл</u>	
7	Лестницы	<u>удовл</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл</u>	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	не предусмотрено	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	не предусмотрено	-
20	Встроенные помещения	не предусмотрено	-
21	Балконы	удовлетв.	-

Выводы и предложения:

дом находящийся в удовлет-
ворительном состоянии,
и отклонений по плану
2019-2020 г. нет

Представитель собственников:

[Подпись]

Шанов ВВ

Директор

[Подпись] Кондреева Н. В.

Техник

[Подпись] *[Подпись]*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 03 2019г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Юбилейная 22
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1978
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 4
8. количество квартир 60
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 25 (ФИО) Иванов ВВ

Директор Конюсова Н.В.

Техник Сидорова СВ (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл. сухо</u>	
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	

9	Проемы (окна, двери)		-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система	удовл.	
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты		-
20	Встроенные помещения		-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
хозяйственному ремонту 2019-2020 г. готов.

Представитель собственников: Саникова О.И. Саников

Директор Капосова Н.В. НВ

Техник Кудряева Е.В. ЕВ

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Юбилейна 24
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1930
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 5
7. количество подъездов 1
8. количество квартир 60
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 58 (ФИО) Саникова О.М.

Директор Консеева Н.В.

Техник Худякова Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	удовл.	
2	Фундаменты (подвал)	удовл.	
3	Несущие стены	удовл., суко	-
4	М/п швы	удовл.	
5	Перегородки	удовл.	-
6	Перекрытия (кровля)	удовл.	
7	Лестницы	удовл.	
8	Полы/ крыльца	удовл.	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система	удовл.	-
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	-
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	удовл.	-
20	Встроенные помещения	-	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии, в удовлетворительную сумму 2019-2020. год.

Представитель собственников: Каткова А.В. *Л.Каткова*

Директор Ефимова Н.В. *Н.Ефимова*

Техник Худякова Е.В. *Е.Худякова*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 23 » 09 2019г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Юбилейная 26
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1990
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 6
7. количество подъездов 6
8. количество квартир 80
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 28 (ФИО) Косарева А.В.

Директор Косарева А.В.

Техник Хуцкова Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	удовл.	
2	Фундаменты (подвал)	удовл. сухо	-
3	Несущие стены	удовл.	-
4	М/п швы	удовл.	
5	Перегородки	удовл.	-
6	Перекрытия (кровля)	удовл.	
7	Лестницы	удовл.	
8	Полы/ крыльца	удовл.	

9	Проемы (окна, двери)	удовл.	-
10	Наружная отделка	удовл.	-
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	удовл.	-
12	Внутридомовая система	удовл.	
13	- ц/ отопления	удовл.	-
14	- ГВС	удовл.	-
15	- ХВС	удовл.	-
16	- канализация	удовл.	
17	- газоснабжение	удовл.	-
18	- электроснабжение	удовл.	-
19	Лифты	удовл.	-
20	Встроенные помещения	удовл.	-
21	Балконы	удовл.	-

Выводы и предложения:

дом находится в удовлетворительном состоянии,
к дополнительному ремонту не требует.

Представитель собственников: Хасиева Н.Т.

Директор Колосова Н.В.

Техник Хасиева Е.В.

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk

« 13 » 09 2019г.

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: г. Черногоorsk, Юбилейная 306
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 2008
5. Материал стен: панели
6. Этажность: 9
7. количество подъездов 2
8. количество квартир 54
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен, предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют, имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников: кв № 34 (ФИО) Харченко Н.И.

Директор Каюкова И.В.

Техник Харченко Е.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	<u>удовл.</u>	
2	Фундаменты (подвал)	<u>удовл., сухо</u>	-
3	Несущие стены	<u>удовл.</u>	-
4	М/п швы	<u>удовл.</u>	
5	Перегородки	<u>удовл.</u>	-
6	Перекрытия (кровля)	<u>удовл.</u>	
7	Лестницы	<u>удовл.</u>	
8	Полы/ крыльца	<u>удовл.</u>	