

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*к отчету за период 2019-2020 г. год.*

Представитель собственников: *Лабунцев*

Директор \_\_\_\_\_

Техник \_\_\_\_\_

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск  
2019г.

« 11 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Б. Хмельницкого 2
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1990
5. Материал стен: панельный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 89
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 46 (ФИО) Ефремова Е.А.

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	-- <i>архив</i>
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- щ/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18.	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*К отопительному сезону 2018-2020г. готов.*

Представитель собственников:

*Гущина НН А*

Директор

*Григорьев*

Техник

*М*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk  
2019г.

« 9 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Бограда 55
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1968
5. Материал стен: панельный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 80
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 66 (ФИО) Киселева Н.Н.

Директор Борисова Е.А.

Техник Киселева Н.Н. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	--
3	Несущие стены	Хор	-- <u>еурмаб</u>
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- щ/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*К отопительному сезону 2019-2020 г.*

*готовь.*

Представитель собственников:

*Косоваткина Е.М.*

Директор

*[Signature]*

Техник

*[Signature]*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск  
2019г.

« 9 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Бограда 57
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1971
5. Материал стен: панельный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 60
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 27 (ФИО) Киселева Н.  
 Директор Борщева Е.А.  
 Техник Шманова Ч.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	--
3	Несущие стены	Хор	-- <u>сухой</u>
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- щ/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*К отчету прилагаю справку от 06.08.2019 г.*

Представитель собственников:

*Смирнова Т.А.*

Директор

*[Подпись]*

Техник

*[Подпись]*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск  
2019г.

« 9 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Бограда 59
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1966
5. Материал стен: кирпичный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 64
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 16 (ФИО) Сусова Т.И.

Директор Борисова Е.А.

Техник Сименцова М.С. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	-- <u>сухой</u>
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*К отопительному сезону 2019-2020 г.*  
*готов.*

Представитель собственников:

*Олегов А.В. Сеф*

Директор

*Сеф*

Техник

*Сеф*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск  
2019г.

« 9 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Бограда 61
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1967
5. Материал стен: кирпичный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 58
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 45 (ФИО) Шинко А.В.  
 Директор Ермилова С.А.  
 Техник Евдокимов А.В. (ФИО)

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу:

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	--
3	Несущие стены	Хор	-- <u>сужие</u>
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- щ/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*к отопительному сезону 2019 - 2020 г  
готовь.*

Представитель собственников:

*Александр ДВ*

Директор

*[Signature]*

Техник

*[Signature]*

# АКТ

## общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногогорск  
2019г.

« 10 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Кр. Партизан 25
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1969
5. Материал стен: кирпичный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 60
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 25 (ФИО) Александров

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	-- <i>сухой</i>
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

К отопительному сезону 2018-2020г.  
готов.

Представитель собственников:

Анюкова ИВ

Директор

[Подпись]

Техник

[Подпись]

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск  
2019г.

« 10 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Кр. Партизан 21
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1980
5. Материал стен: панельный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 90
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 1 (ФИО) Атюков Е.В.

Директор Ефремова Е.А.

Техник Ешмекова М.В.

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	--
3	Несущие стены	Хор	-- <i>сухой</i>
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*к отчету на следующий сезон 2019-2020г*  
*готов.*

Представитель собственников:

*Кандрагов Ю.А. Крив*

Директор \_\_\_\_\_

Техник \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск  
2019г.

« 10 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Кр. Партизан 23
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1978
5. Материал стен: панельный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 90
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 12 (ФИО) Кандрабов А.А.

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	--
3	Несущие стены	Хор	-- <u>сухой</u>
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*к отопительному сезону 2019-2020 г. готов.*

Представитель собственников:

*Кушиковская Н.В.*

Директор

*[Подпись]*

Техник

*[Подпись]*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk  
2019г.

« 10 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Кр. Партизан 27
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1968
5. Материал стен: кирпичный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 60
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : \_кв № 29 (ФИО) Кушкова Е.А.

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	-- <u>сухой</u>
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- щ/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*к отопительному сезону 2019-2020*  
*гггггг*

Представитель собственников: *Колотникова И.В. С.И.*

Директор *[подпись]*

Техник *[подпись]*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk  
2019г.

« 10 » 09.2019г

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: Кр. Партизан 29
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1966
- 5.Материал стен: кирпичный
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 70
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , предусмотрен
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , имеются

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 41 (ФИО) Копылова И.В.

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	--
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*К отомительному сезону 2019-2020 г. готов.*

Представитель собственников:

*Абаев*

Директор

*[Подпись]*

Техник

*[Подпись]*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск  
2019г.

« 10 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Кр. Партизан 31
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1968
5. Материал стен: кирпичный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 80
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 29 (ФИО) А. Саев

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	--
3	Несущие стены	Хор	-- <i>сухой</i>
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

к отчетному году 2019-2020  
готов

Представитель собственников:

Директор

Техник

## АКТ

### общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk  
2019г.

« 11 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Кр. Партизан 34
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1968
5. Материал стен: кирпичный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 76
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 51 (ФИО) Журавлев Е.П.

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	-- <i>сухой</i>
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	<b>Внутридомовая система</b>		
13	- щ/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*К отожделению на сезон 2019-2020*  
*г.м.в*

Представитель собственников: \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_

Техник \_\_\_\_\_

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk  
2019г.

« 11 » 09.2019г

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: М.Горького 1
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1972
- 5.Материал стен: кирпичный
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 69
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников :      кв №      (ФИО)     

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	-- <i>сухой.</i>
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

К отопительному сезону 2018-2019 г.  
готов.

Представитель собственников: Алишева 

Директор \_\_\_\_\_

Техник А

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk  
2019г.

« 11 » 09.2019г

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: М.Горького 2
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1972
- 5.Материал стен: кирпичный
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 112
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 64 (ФИО) Ломова

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	-- <i>Суржик</i>
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11.	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	<b>Внутридомовая система</b>		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

к отому т.е. в течение сроков 2019 - 2020 г.  
г. м. в.

Представитель собственников: Новикова Н.И.

Директор [подпись]

Техник [подпись]

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk  
2019г.

« 11 » 09.2019г

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: М.Горького 4
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1969
- 5.Материал стен: панель
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 80
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 23 (ФИО) Лобашова И.И.

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	-- <i>срочно</i>
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*к отомительному сезону 2019 года  
готов.*

Представитель собственников:

*Тесляк И.И. Телю*

Директор

*[Подпись]*

Техник

*[Подпись]*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск  
2019г.

« 11 » 09.2019г

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: М.Горького 5
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1985
- 5.Материал стен: панель
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 60
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 4а (ФИО) Тесляева ИИ

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	-- <i>сурсов</i>
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

Копии переданы сразу сезону 2019-2020  
летом

Представитель собственников: Кочеревский д.п.

Директор Гусев

Техник А.п.

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногорск  
2019г.

« 11 » 09.2019г

- 1.Название здания (сооружения): жилой дом
- 2.Адрес: Советская 32
- 3.Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
- 4.Год постройки: 1985
- 5.Материал стен: панель
- 6.Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 88
- 9.Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 15 (ФИО) Мошаревича Н.

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	-- <u>сухой</u>
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- ц/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*Которые относятся к состоянию до 2018 г. до 2020 г. готов.*

Представитель собственников:

*Вражана Г.В.*

Директор

*[Signature]*

Техник

*[Signature]*

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk  
2019г.

« 11 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Советская 34
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1993
5. Материал стен: панель
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 42
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников : кв № 9 (ФИО) Браченко В В

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	--
3	Несущие стены	Хор	--
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--

8	Полы/ крыльца	хор	--
9	Проемы (окна, двери)	хор	--
10	Наружная отделка	хор	--
11	Внутренняя отделка мест общего пользования	Хор	--
12	Внутридомовая система		
13	- щ/ отопления	Хор	--
14	- ГВС	Хор	--
15	- ХВС	Хор	--
16	- канализация	Хор	--
17	- газоснабжение	Хор	--
18	- электроснабжение	Хор	--
19	Лифты	отсутствует	--
20	Встроенные помещения	Хор	--
21	Балконы	Хор	--

Выводы и предложения:

*к отопительному сезону 2019-2020г*  
*год.*

Представитель собственников: \_\_\_\_\_

Директор *Степан* \_\_\_\_\_

Техник \_\_\_\_\_

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Черногоorsk  
2019г.

« 11 » 09.2019г

1. Название здания (сооружения): жилой дом
2. Адрес: Советская 36
3. Пользователи (наниматели, арендаторы): собственники жилых помещений
4. Год постройки: 1970
5. Материал стен: кирпичный
6. Этажность: 5
7. количество подъездов: имеется
8. количество квартир 64
9. Наличие подвала: технически не предусмотрен , **предусмотрен**
10. Наличие приборов учета - отсутствуют , **имеются**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе:

Представитель собственников :      кв №      (ФИО)     

Директор Ефремова Е.А

Техник Ешмекова М.В

Произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу.

п/п	Наименование конструкций, оборудования	Оценка состояния	Перечень необходимых работ
1	Благоустройство	Хор.	--
2	Фундаменты (подвал)	Хор	--
3	Несущие стены	Хор	-- <i>сухой</i>
4	М/п швы	хор	--
5	Перегородки	хор	--
6	Перекрытия (кровля)	хор	--
7	Лестницы	хор	--